


# SR-102A 整流脫磁電磁吸盤控制器

## 說明書


### 一、 產品規格

- 電源電壓：AC 110V/220V
- 輸出電壓：DC 0~100V
- 輸出電流：最大 5A
- 輸出功率：最大 500 瓦/W
- 時間調整值：5~8
- 脫磁時間動作範圍：6~13 秒
- 工作溫度：-10℃~80℃
- 尺寸規格：L100 X W130 X H198

### 二、 面板圖及功能說明




切換開關型



按鍵開關型

### 三、 端子腳位說明



### 四、 異常機能碼



右邊電壓顯示視窗出現此字碼並閃爍時，表示負載保險絲已熔斷

右邊電壓顯示視窗出現此字碼並閃爍時，表示無裝置保險絲或 SCR 故障

備註※

整流脫磁控制器，110V 電壓電源型式，脫磁時時間調整越短，脫磁效果較好較不易沾鐵屑，220V 電壓電源型式脫磁時時間調整越長脫磁效果較好較不易沾鐵屑